

Exzellente dentale Ästhetik



Problematik: Die vorhandene Restauration genügte in keiner Weise funktionellen und ästhetischen Ansprüchen. Sie war in jeder Hinsicht insuffizient und führte zu einem entsprechenden Leidensdruck bei der Patientin.



Lösung: VMK-Kronen im Oberkiefer zirkulär und im Unterkiefer von Zahn 43 nach Zahn 34, zum Teil verblockt aus paradontalen Gründen. Keramik: IPS d.Sign auf einer hochgoldhaltigen Legierung. Modifizierte Keramikschultern nach W. Geller und mikroskopisch ausgedünnte Metallränder.

Situation vorher (unten links) und nachher (rechts): Durch Licht im Sulcus wird erreicht, dass das Zahnfleisch gesund aussehen kann. Ein entsprechendes Emergenzprofil ermöglicht bei guter Mundhygiene die Gesundheit des Parodontiums.





Patientin

VMK-Sanierung im
Oberkiefer zirkulär und
im Unterkiefer von
Zahn 43 nach Zahn 34



Behandler

Dr. Mark
Lungenbühl
Godramstener
Str. 5
D-76829 Landau

Zahntechnische Ausführung

ZTM Johannes Müller
Zahntechnische
Werkstätte GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 9d
D-67433 Neustadt a. d.
Weinstraße



• [ich den M](#)

ars dentis[®]
Neue Zähne wie gewachsen.